


# INSTRUCTIONS

## Temperature sensor EKS 111



PTC 1000 / 25°C



Føleren må **ikke** anvendes til måling af værdier, som anvendes til:

- Myndighedslog
- Regulering af overhedning

The sensor must **not** be employed for measuring values used for:

- food safety logs
- regulation of superheat

Der Fühler darf in folgenden Fällen **nicht** zur Messung von Werten eingesetzt werden:

- Waren Sicherheitslogs
- Überhitzungsregelung

**Ne jamais** utiliser ce capteur pour le contrôle de valeurs utilisées pour:

- sécurité aliments enregistrement
- une régulation de surchauffe

R (Typ.) Ohm	Temp. °C	Error K	Temp. °F
1679	100	+/-3.5	212
1575	90		194
1475	80		176
1378	70		158
1286	60		140
1196	50		122
1111	40		104
1029	30		86
990	25	+/-1.3	77
951	20		68
877	10		50
807	0		32
740	-10		14
677	-20		-4
617	-30		-22
562	-40		-40
510	-50		-58
485	-55	+/-3.0	-67